お客様各位

2007年11月
セイコープレシジョン株式会社
システム事業部

TS-2530GPS タイムサーバ 1PPS出力使用時のご注意

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件に関しまして、以下の問題が確認されておりますのでご案内申し上げます。
お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解とご協力の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象機種 ： 1PPS出力機能搭載 TS-2530タイムサーバ
※製品シリアルNo.40214以降 （2006年1月10日以降の弊社出荷）

2. 概要 ： TS-2530の1PPS出力が公表値と異なっており、相手機器が1PPSを正常に取得できない場合があります。
※尚、1PPS出力インターフェイスを使用しない場合のNTPサーバ機能については、問題ありません。

3. お問合せ窓口 ： 本件についてご不明な点は、下記「タイムサーバ サポート窓口」までメールまたは電話にてお問合せ下さい。

セイコープレシジョン株式会社 システム事業部 SI営業部
担当： 大北（おおきた）、下山（しもやま）
電話番号： 03-5620-6822
E－mail ： support_2010@seiko-p.co.jp
受付時間： 月～金の9:00～17:00 （除く 祝日）

本件については下記URLの弊社ホームページでも掲載しております。
URL:http://www.seiko-p.co.jp/systems/

以上