

2008年6月5日

お客様各位

セイコープレジジョン株式会社
システム事業部

R o H S 対応品についてのお詫び

日頃は、弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度、R o H S 対応品として販売してまいりました、U S T シリーズ及びタイムサーバ「T S - 2 0 1 0」のLANコントロール部において、R o H S 対応と保証されていない部品（パルストランス）を使用していることが判明いたしました。

お客様には多大なご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

現在、当該製品の環境対応化を進めており、2009年3月までに対策を完了する予定です。

今後はこのようなことがないように一層の努力をいたしますので、何とぞご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 対象製品

以下の全品が対象となります。

- ・ U S T シリーズ

SC-8215、SC-8235、SC-8237、SC-8255、SC-8257、
SC-8270、SC-8277

- ・ タイムサーバ

TS-2010

2. 経緯

弊社では部品毎に環境管理物質不使用証明書または詳細分析データを入手し、R o H S 対応であることを確認しております。パルストランスについては、取引先より入手した蛍光 X 線データにより、R o H S 対応部品と認識していましたが、当該データは一部の部位のデータであり、R o H S 対応部品と保証されていないことが弊社調査により判明いたしました。

3. 再発防止と今後の対応

- ・ 上記対象製品は設計変更し、R o H S 対応部品を使用します。順次変更を行い2009年3月完了予定です。
- ・ 全製品について取引先より入手した情報に不足、誤認識が無いことを改めて確認しております。
- ・ 個別の問い合わせに関しましては、大変恐縮ですが弊社担当営業までお申し付けくださいますようお願いいたします。

以上